

Campanha de recolha de motociclos da marca Honda

No âmbito do **Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)**** foram notificados os seguintes motociclos:

Notificação n.º:	A12/0636/19
Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Motociclos
Marca:	Honda
Modelo:	PCX125 (WW125) e PCX150 (WW150)
Datas de produção:	14/04/2014 – 22/12/2017
País de origem:	Itália
País notificador:	Portugal
Tipo de risco:	Ferimentos
Defeito Técnico:	Devido à possibilidade de ocorrência de oxidação gerada na superfície de contacto, e de aumento da resistência de contacto, pode suceder uma falha na condutividade que afeta o funcionamento dos piscas, das luzes de emergência e dos máximos.
Risco:	Consequentemente, o sinal de mudança de direção, a sinalização luminosa de perigo ou as luzes de máximos podem não acender quando os respetivos interruptores são operados.
Medidas adotadas:	A medida de “Recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais” foi adotada no mercado do país notificador (Portugal). O representante da marca “Honda (motociclos)” indicou que a campanha (3KN) está a decorrer no mercado Português desde 2019.
Sítio de Internet do “Safety Gate”	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt