

Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca “Toyota”, modelo “Yaris”

No âmbito do **Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)**** foram notificados os seguintes automóveis de passageiros:

Notificação n.º:	A12/0734/19
Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Automóveis de passageiros
Marca:	Toyota
Modelo:	<i>Yaris</i>
Datas de produção:	27/06/2014 – 17/02/2017
País de origem:	França
País notificador:	Portugal
Tipo de risco:	Ferimentos
Defeito Técnico:	No caso do isolamento da cablagem dos sensores de airbag nas portas frontais se danificar e existir intrusão de água, a referida cablagem pode sofrer corrosão, “abrir” o circuito dos sensores dos airbags e provocar o acendimento do aviso de avaria no sistema de airbag.
Risco:	Consequentemente, os airbags laterais dos bancos da frente e os airbags de cortina podem não ser acionados como previsto, aumentando o risco de ferimentos em caso de colisão.
Medidas adotadas:	A medida de “Recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais” foi adotada no mercado do país notificador (Portugal). O representante da marca “Toyota” indicou que a campanha (19SMD-035) está a decorrer no mercado Português desde 2019.
Sítio de Internet do “Safety Gate”	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt

A Direção-Geral do Consumidor,