

Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca “Mazda”, modelo “3”

No âmbito do **Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)**** foram notificados os seguintes automóveis de passageiros:

Notificação n.º:	A12/1131/19
Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Automóveis de passageiros
Marca:	Mazda
Modelo:	3
Datas de produção:	20/07/2015 – 18/07/2017
País de origem:	Japão
País notificador:	Alemanha
Tipo de risco:	Ferimentos
Defeito Técnico:	O Módulo de Controlo Dianteiro da Carroçaria (F-BCM) pode estar avariado.
Risco:	Consequentemente, o limpa-para-brisas pode ficar inoperacional, aumentando o risco de um acidente.
Medidas adotadas:	A medida de “Recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais” foi adotada no mercado do país notificador (Alemanha). O representante da marca “Mazda” indicou que a campanha (AK019A) está a decorrer no mercado Português.
Sítio de Internet do “Safety Gate”	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt

A Direção-Geral do Consumidor,