

Campanha de recolha de automóveis de passageiros da marca “Mazda”, modelos “3, 6, CX-5”

No âmbito do **Safety Gate – RAPEX (Sistema de alerta rápido para produtos perigosos não alimentares)**** foram notificados os seguintes automóveis de passageiros:

Notificação n.º:	A12/1140/19
Categoria:	Veículos a motor
Produto:	Automóveis de passageiros
Marca:	Mazda
Modelo:	3, 6, CX-5
Datas de produção:	- 09/07/2013 e 30/06/2018 (Mazda 3); - 18/10/2012 e 19/03/2018 (Mazda 6); - 26/01/2012 e 07/05/2018 (Mazda CX-5).
País de origem:	Japão
País notificador:	Roménia
Tipo de risco:	Ferimentos
Defeito Técnico:	A válvula de corte de admissão poderá prender na posição fechada devido à acumulação de fuligem em torno da válvula.
Risco:	No pior dos casos poderá resultar na paragem espontânea do motor, aumentando o risco de ocorrência de um acidente.
Medidas adotadas:	A medida de “Recolha do produto/veículo a motor junto dos utilizadores finais” foi adotada no mercado do país notificador (Roménia). O representante da marca “Mazda” indicou que a campanha (AK016A) está a decorrer no mercado Português.
Sítio de Internet do “Safety Gate”	https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=pt

A Direção-Geral do Consumidor,